


1



Serienprozess in Betrieb nehmen.

Start serial production.

2



Stichprobenartige Entnahme
(je Formnest) von

- a) **3 Teile** bei Standardmaßen,
- b) bei Prüfmaßen und Form- und Lagetoleranzen (MFU)
zusätzlich 30 Teile.

Take samples randomly
(of each cavity)

- a) **3 pcs.** - for parts with general characteristics,
- b) **additional 30 pcs.** - for parts with test dimensions and GD&T.

3




Teile durchnummerieren.

- a) **1-3**
- b) **zusätzlich 1-30**

Number the parts consecutively.

- a) **1-3**
- b) **additional 1-30**

4



Teile messen und prüfen.

- a) 3 Teile: Alle Merkmale inkl. Positionen des Technologiefelds.
- b) 30 Teile: Alle Prüfmerkmale messen, um die **Kurzzeitfähigkeit** nachzuweisen.

Measure the parts.

- a) 3 pcs.: all characteristics incl. all technological specifications.
- b) 30 pcs.: all test dimensions and all GD&T, to prove **short term capability**.

5



Musterberichtsformular digital ausfüllen mit **Adobe Acrobat 10.0 oder höher** und Messwerte eintragen.

- a) Teil 1-3: Alle Einzelwerte
=> "Folgeblatt1_consecutive sheet1"
- b) Teil 1-30: Alle Fähigkeitsmaße
=> "MFU1_Capability1"

Complete the **first sample report with Adobe Acrobat 10.0 or higher** and fill in the measured values.

- a) Part 1- 3: Each characteristic
=> "Folgeblatt1_consecutive sheet1"
- b) Part 1-30: All capability values
=> "MFU1_Capability1"

6



Zusätzliche Dokumente anhängen:
z.B. Werkstoffprüfzeugnis (WPZ), Prüfplan (PP),...

Attach all required documents: e.g. material test certificate, hardness test report, quality control plan,...

7



Den Musterbericht in digitaler Form und zusätzliche Dokumente per email senden an:

Send the digital sample report and additional documents by email to:

8



Musterteile und Lieferschein **gekennzeichnet als „Muster“ separat** zur Serienbelieferung senden an:

Send the delivery order and all measured parts **separately** to the following address. **Label** the packaging with **"SAMPLE"**: